| 40 | Die Landwirtschaft Technik November 2025

Hofwerkstatt: Ausrüstung auf die man nicht verzichten darf



Mst. Ing. Wolfgang Turk
Tel. 05 0259 29215
wolfgang.turk@lk-noe.at

Eine Hofwerkstatt ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Reparaturen, Wartung und Instandhaltung auf dem Hof geht. Neben Erfahrung zählt vor allem eine gute Grundausstattung. Mit den folgenden Checklisten behalten Sie den Überblick darüber, welche Geräte wirklich sinnvoll sind und wann man sie einsetzt.

Schweißtechnik

Schutzgasschweißgeräte (MIG-/MAG-Schweißen) sind in der Anschaffung und bei den laufenden Kosten etwas teurer als Elektrodenschweißgeräte. Vorteil beim MAG-Schweißen ist, dass man keine Schlacke entfernen muss und dass man wesentlich schneller und effektiver arbeiten kann. Mehr über die Schweißtechniken in der Hofwerkstatt erfahren Sie im Beitrag von Reinhard Hörmansdorfer ab Seite 42.

MIG/MAG-Schweißen Übersicht

- ideal für schnelle Reparaturen an Landmaschinen und Geräten
- saubere Schweißnähte, auch für dünnere Materialien
- Schutzgasschweißgeräte für die Werkstatt; für den Außenbereich sind Elektrodenschweißgeräte zu bevorzugen.
- Schutzgasflasche muss gemietet oder gekauft werden teuerer

Checkliste Schweißen

- MIG-/MAG-Gerät mit Synergic-Funktion für Einsteiger
- 250A Schweißstrom
- verschiedene Drahtdurchmesser, zum Beispiel 0,8 mm und 1 mm mit vier Rollenvorschub
- Schutzgasflasche Argon-CO₂
- gute Schutzausrüstung: Automatikhelm, Handschuhe, Schutzbekleidung mit hohem Baumwollanteil



Wer kennt dies nicht, Unübersichtlichkeit und Chaos in der Hofwerkstätte. Sauberkeit und Ordnung schaffen Motivation, bringen Arbeitssicherheit und vergeudete Zeit für´s Suchen bleibt einem erspart.

Fotos: Christoph Berndl (2), Wolfgang Turk

Drucklufttechnik

Kompressor

- ausreichende Literleistung, je nach Nutzung
- automatisches Entwässerungsventil
- Druckregler/Wartungseinheit

Checkliste Druckluft

- Kompressor mit mehr als 300 Liter je Minute Ansaugleistung für Schlagschrauber
- automatischer Schlauchaufroller mit Bremse beim Einrollen des Luftschlauches
- eichbarer Reifenfüller, Ausblaspistole, Schlagschrauber als Grundausstattung

Akkugeräte

Grundregeln beim Kauf von neuen Geräten

- bürstenlose Motoren kaufen sie sind haltbarer und stärker
- Akkus mit 18 Volt und mit mindestens fünf Amperestunden nutzen
- alles vom gleichen Hersteller für Kompatibilität der Akkus

Must-have Akkugeräte für die Hofwerkstatt

- großer Akku-Schlagschrauber: Drehmoment mindestens ≥1500 Newtonmeter und 3/4 Zoll + Schlagnüsse
- kleiner Akku-Winkelschleifer Scheibendurchmesser 125 Millimeter
- universell einsetzbare Akku-Bohrmaschine
- Akku-Bohrhammer für Beton und Mauerwerk

Praxis-Tipp: Schlagschrauber unbedingt mit Schlagnüssen verwenden – normale Nüsse können platzen und übertragen das Drehmoment nicht ausreichend.

November 2025 Technik Die Landwirtschaft | 41



Schleifscheiben mit unterschiedlicher Härte und Bindung

Schleif- und Trenntechnik



Schleifbock

- grobe Körnung (K36 –K60): Viel Material abtragen, zum Beispiel stumpfe Meißel nachschärfen
- feine Körnung (K80−K120): Feinschliff für Messer, Schneidwerkzeuge
- Die Schleifscheiben sind mit einem Buchstaben gekennzeichnet, der die Art des Schleifmittels und der Bindung kennzeichnet – hier eine kleine Übersicht:

Zeichen	Anwendung der Schleifscheibe
А	unlegierter, ungehärteter Stahl, Stahlguss
Z	nichtrostende Stähle
С	harte Werkstoffe, Hartmetall, Gusseisen

Winkelschleifer – Flex

- großer Winkelschleifer 230 Millimeter, mindestens 2.200 Watt, Sanftanlauf: für dickes Material und schwere Arbeiten
- kleiner Winkelschleifer 125 Millimeter, schlanker Griff: handlich für enge Stellen und dünnere Bleche

Welche Trennscheibe für welche Arbeit?

Aufgabe	Durch- messer	Scheibe	Hinweis
grobes Trennen von Stahl	230 mm	Trennscheibe 2,5 mm	viel Leistung nötig
Feinschnitte in Blech	125 mm	dünne Trenn- scheibe 1 mm	präzise & sauber
Rost und Lack entfernen	125 mm	Fächerscheibe K40-K60	guter Materialabtrag
schleifen/polieren	125 mm	Fächerscheibe K80+	glatte Oberfläche

Fahrzeug- und Reifenarbeiten



Checkliste Fahrzeugservice

- Rangierwagenheber robust und leichtgängig
- Reifenwagen mit fünf Tonnen Tragkraft, Verlängerungshülsen
- Unterstellböcke mit großer Höhe (mind. 600 mm) & sicherem Stand
- Hubschlingen mit verschiedenen Längen
- Starthilfekabel: dicker Querschnitt 35 mm², stabile isolierte Klemmen

Werkstatthilfen

- fahrbarer Tisch im Palettenmaß zum Transport von Werkzeugen und Teilen
- Liegebrett und Werkstatthocker um Rücken und Knie zu entlasten



Lagerung & Flüssigkeitstechnik

Checkliste Flüssigkeiten

- Fassregal für ordentliche Lagerung
- Fasspumpe manuell oder elektrisch
- Auffangwanne gegen Verschütten



Elektrik & Diagnosetechnik

Checkliste Elektrik:

- Lötgerät für Kabelreparaturen
- Multimeter für genaue Messungen
- Prüflampe für schnelle Tests
- Refraktometer zum Prüfen der Frostsicherheit der Kühlflüssigkeit von Motoren

Fazit

9

Mit dieser Ausstattung ist eine Hofwerkstatt bestens gerüstet: Vom Schweißen über Reifenservice bis zur Elektrik lassen sich fast alle Arbeiten selbst erledigen. Besonders wichtig sind Geräte, die robust, universell einsetzbar und praxistauglich sind. Wer die Anschaffung clever plant und auf einheitliche Systeme, wie zum Beispiel Akkus, setzt, spart langfristig Zeit und Geld.

Kurz & Knann- Die Hofwerkstatt-Rasisausstattung

Kuiz & Kliupp. Die Horwerkstatt Busisausstattung					
Bereich	Must-have Geräte				
Schweißen	MIG/MAG-Gerät, Schutzausrüstung				
Schleifen/Trennen	Schleifbock, große & kleine Flex				
Akkugeräte	Schlagschrauber, Akku-Flex, Bohrmaschine, Bohrhammer				
Druckluft	Kompressor, Aufroller, Schlagschrauber, Reifenfüller				
Reifen & Fahrzeuge	Wagenheber, Unterstellböcke, Reifenwagen				
Hilfen	fahrbarer Tisch, Liegebrett				
Flüssigkeiten	Fassregal, Fasspumpe				
Elektrik	Lötgerät, Multimeter, Prüflampe, Refraktometer				